

№ 4/9
25.08.2023

м. Київ

Лист
щодо обстеження систем протипожежного захисту приміщень

Мною, експертом з оцінки протипожежного стану новоутворених підприємств та об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) директором ТОВ «Протипожежний захист та охоронні системи» Лісовим Олександром Анатолійовичем (наказ ДСНС України № 238 від 31.03.2020 «Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»), на запит від КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району м. Києва 21 серпня 2023 року проведено перевірку систем протипожежного захисту орендованих приміщень ФОП БРАГАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ для подальшого проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень першого та підвального поверхів з метою розміщення дитячих басейнів для фізкультурно-оздоровчих занять в будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» по вулиці Вербицького Архітектора, 5 в Дарницькому районі м. Києва».

Під час проведення обстеження встановлено наступне: що на об'єкті в цілому змонтована система пожежної сигналізації, система управління евакуаванням згідно проекту 1508-ПС. Враховуючи капітальний ремонт частини приміщень першого та підвального поверхів з метою розміщення дитячих басейнів для фізкультурно-оздоровчих занять можемо зробити висновок, що даний ремонт не впливає на системи протипожежного захисту, та не перешкоджає її повноцінному функціонуванню, не порушує вимоги ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту. Зі зміною № 1», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконаладжування, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT).

Директор
ТОВ «ПЗ та ОС»

О.А. Лісовий