

Директору
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УК ЕКСПЕРТИЗА»
ДЕЦЬ Ганні

Про технічні умови
на теплопостачання

При розробці проекту «Реконструкція ділянок теплової мережі ТК10а – ТК10 – ТК41 від котельні по пров. Братів Шеметів, 12 в м. Полтава. Коригування», відсутня потреба в отриманні технічних умов щодо реконструкції теплових мереж, оскільки, відсутня потреба в підключенні нових споживачів.

Директор технічний



Володимир ПАСІЧКО