

## ЛИСТ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Щодо необхідності технічних умов: теплопостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення об'єкту *«Нове будівництво зерноочисно-сушильного пункту на вул. В. Стефаніка, 1 в с. Соснівка, Львівського району, Львівської області»* не видавалися у зв'язку з відсутністю такої необхідності, оскільки водопостачання об'єкту здійснюється привозною водою, водовідведення стічних вод здійснюється за межі ділянки по вертикально спланованій території.

Потреби в мережах теплопостачання та газопостачання відсутні.

Директор ПП «Діол»



Григоринський Р.О.