

ТзОВ «КАС БУД»

У технічних умовах щодо теплопостачання, для об'єкту «Проведення капітального ремонту установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Залізничного району м. Львова (вул. Петлюри, 36)». Коригування», була відсутня потреба так як робочим проектом не передбачено в межах існуючої потужності .

Директор

Горошко В.В.