

ЛИСТ РОЗ'ЯСНЕННЯ

Щодо необхідності технічних умов водопостачання об'єкту *«Нове будівництво молочної ферми по провулку Багнянський за межами с. Долішнє на території Моршинської ТГ, Львівської області»* не видавалися у зв'язку з відсутністю такої необхідності, оскільки водопостачання об'єкту здійснюється від існуючих гідрогеологічних свердловин, паспорт на свердловини та проби на якість води прикладається до проекту.

Водовідведення поверхневих стічних вод здійснюється за межі ділянки по вертикально спланованій території.

Потреби теплопостачання забезпечуються від проектної котельні в будівлі доїльно-молочного блоку з адміністративно-побутовими приміщеннями.

Потреба в зовнішніх мережах газопостачання відсутня в зв'язку з тим, що ввідні лінії розроблялись окремим проектом ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Директор ПП «Діол»



Григоринський О.Р.