

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)  
будівлі:

Харківська область, м. Харків, вул. Василя Мельникова,  
10/5

Функціональне призначення та  
назва:


Будівля закладу освіти, Капітальний ремонт із утеплення  
зовнішніх стін нежитлової будівлі літ. «А-3»  
**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА  
СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 8» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
РАДИ** за адресою: вул. Василя Мельникова 10/5, м. Харків,  
Харківська обл.

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	2949.87	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	7770.06
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	1959. Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<23 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>B</b>	<37 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>C</b>	≤46 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>D</b>	≤56 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>E</b>	≤63 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>F</b>	≤70 кВт x год/м <sup>3</sup>
<b>G</b>	>70 кВт x год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м <sup>3</sup>	55

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: 250



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 48

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ТБ0025