

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)









Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Львів, вул. І.Миколайчука, 9
(Блок №1-8)


Функціональне призначення та назва:

«Капітальний ремонт приміщень
КНП «Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги
м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9»

опалювана площа, м ² :	42 544,9	опалюваний об'єм, м ³ :	137 383,0
кількість поверхів:	5, 9	рік прийняття в експлуатацію:	1970. Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
	<18,0 кВт×год/м ³	
	<28,8 кВт×год/м ³	
	≤36,0 кВт×год/м ³	
	≤43,2 кВт×год/м ³	
	≤48,6 кВт×год/м ³	
	≤54,0 кВт×год/м ³	
	>54,0 кВт×год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³		72,9

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: 434,5



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: 109,6

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ОД 02071010/0920-19