

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:








Київська область, Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Лисенка, б. 21;

Функціональне призначення та назва:


Житловий будинок на 111 квартир: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, адреса: Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Лисенка, б. 21»;

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	7669,16	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	24685,87
кількість поверхів:	6	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво; Проект.

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 42,5 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	< 68 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	< 85 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	< 102 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	< 114,75 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	≤ 127,5 кВт·год/м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	> 127,5 кВт·год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт·год/м <sup>2</sup>	<b>119,7</b>

Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **35,0**



Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: **182,0**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №ОПІ-АВ00010