

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

"Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) №2 «Ятранчик», вул.Шевченка,41-а м.Кропивницький». Коригування"

Функціональне призначення та назва:

ДНЗ (ясла-садок) №2 «Ятранчик» - дитячий дошкільний заклад


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	1148,7	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	3618,41
кількість поверхів:	2	рік введення в експлуатацію:	1976. Проект. Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<24кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>B</b>	<38,4кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>C</b>	<48кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>D</b>	<57,6 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>E</b>	<64,8 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>F</b>	≤72 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>G</b>	>72,48кВт×год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання на опалення, гаряче водопостачання, охолодження, (кВт × год)/м <sup>3</sup>	93,5

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік:

142,4



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

28,1

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

KR37/001