

надзвичайних ситуацій природного характеру - відповідно $C = 0,45$;

P_i - кошторисна вартість капітального ремонту;

T_{ef} - ср. значення терміну служби об'єкта згідно з ДБН В.2.3-22 і ВБН Г.1-218-050; = 16

K_{ai} - коеф. амортизаційних відрахувань. Для споруд приймається один відсоток; = 0,01

$$\Phi = 0,45 \times 1500000 \times (1 - 0,5 \times 16 \times 0,01) = 621000 \text{ грн}$$

Обсяг припустимого збитку при мінімальній зарплаті в 2023 році = 6700 грн дорівнює:
 $621000 : 6700 = 93$ мін. зарплат.

За даною ознакою об'єкт відповідає класу наслідків (відповідальності) – СС1 (табл.1 ДСТУ 8855:2019)

5. Клас наслідків за ознакою «Припинення функціонування об'єктів дорожнього будівництва».

Ділянка вулиці Польова від будинку 2 до будинку 24 в с.Бакосх відноситься до об'єктового рівня що, за сукупними показниками не перевищує рівень, установлений для об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1.

За даною ознакою об'єкт належить до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Висновок:

За визначеними показниками клас наслідків (відповідальності) об'єкта – на «Капітальний ремонт вулиці Польова від будинку 2 до будинку 24 в с.Бакосх Бергівського району Закарпатської області» приймаємо за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків - клас наслідків (відповідальності) – СС1.

Розрахунок виконав:

Головний інженер проекту



Володимир Шиян

Погоджено:

Замовник

Голова Батівської селищної ради

Дмитро Тараненко



Взам. инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №						2336	Лист
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2